

Загальний АКТ

оцінки об'єкта приміщення № 1, 2, 3, 4 щодо можливості використання для укриття населення як найпростішого укриття

27 липня 2022 року

м.Ужгород  
(назва населеного пункту)

нач. відділу УС Зіркавська округи № 10 НС  
Дещедриба С.Б

нач. відділу УС РУГУРСКО Зіркавська округи у с/о Гандзурин

(посада, власне ім'я, прізвище особи (осіб), яка (які) здійснювала(и) обстеження)

у присутності директора, Світлани Стегней

(посада, власне ім'я, прізвище власника будівлі (споруди, приміщення) або уповноваженої ним особи))

проведено огляд об'єкта (приміщення № 1, 2, 3, 4), розташованого за адресою:  
м.Ужгород, вул. Волошина, 13

комунальної форми власності  
державної, комунальної, приватної форми власності, (непотрібне закреслити)

що належить Закарпатській обласній раді

(найменування власника: для приватної форми власності - суб'єкта господарювання, комунальної - органу місцевого самоврядування, державної - центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації, державного підприємства, установи, організації)

За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта приміщення №1-4

основне функціональне призначення-підсобне приміщення, приміщення розміщене на першому поверсі в складі основної будівлі, має рівну підлогу, обладнане місцями для сидіння (лежання) - лавками, стільцями, тощо. В наявності контейнери для зберігання продуктів харчування, засоби надання медичної допомоги, туалетний папір, вологі серветки.

основне функціональне призначення, розташування на місцевості (окремо розташована, вбудована в будівлю, у гірничих виробках тощо)

загальна площа 85,2 кв. м, загальний об'єм 1261,56 куб. м

2. Загальний стан об'єкта:

технічний справний, працездатний

(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)

санітарний задовільний,

(задовільний, незадовільний)

загальний стан приміщень чисті, сухі

(чисті або захаращені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів вхід один, табличка встановлена, ключі в наявності, входи не захищено, захищено від атмосферних опадів  
(кількість, входи не захищено, захищено від атмосферних опадів павільйонами або навісами, обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)

4. Стан систем вентиляції: не передбачено  
(передбачено / не передбачено проектом, наявність, цілісність, комплектність, чистота)

5. Стан системи водопостачання в наявності ємності питної води  
(централізоване водопостачання або інше джерело, наявність, кількість та місткість безнапірних та напірних баків для питної води, інших ємностей для питної води)

6. Стан каналізаційної системи не передбачено  
(передбачено / не передбачено проектом)

санвузли в наявності 3 санвузли, 7 унітазів, 3 умивальника, санвузולי відремонтовані, санітарні прилади-унітази, умивальники в належному стані, є сушки для рук, є миючі засоби, антисептики

(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників) вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих удівель, споруд, приміщень)

(наявність, тип, кількість, загальний об'єм можливість очищення, справність, місце встановлення)

7. Стан систем опалення передбачено  
(передбачено / не передбачено проектом)

8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення наявна, система електропостачання та електроосвітлення в хорошому стані, наявні люмінесцентні лампи, є резервне штучне освітлення (електричні ліхтарі, свічки).  
(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання, передбаченого проектом, наявність люмінесцентних ламп, резервних систем електропостачання (освітлення), заземлення електрообладнання.

9. Справність систем зв'язку та оповіщення  
Є радіоприймачі

(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів)

10. Протипожежний стан:

автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації

передбачено, в наявності автоматична пожежна сигналізація, є вогнегасники, справні, які відповідно до вимог проходять перевірку та перезарядку

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність) наявність та укомплектованість пожежних кранів, укомплектованість первинними засобами пожежогасіння (споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)

## ВИСНОВОК

про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення як найпростішого укриття

Приміщення комунального закладу «Ужгородський музичний фаховий коледж імені Д.С.Задора» Закарпатської обласної ради **рекомендовано** до використання для укриття населення як найпростіше укриття та включення до фонду захисних споруд за умов:

об'єкт (будівлю, споруду, приміщення) **рекомендовано** / не рекомендовано до використання для укриття населення як найпростіше укриття та включення до фонду захисних споруд) за умов:

перелік заходів, що необхідно виконати для приведення об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) до вимог щодо утримання та експлуатації найпростіших укриттів)

Підписи осіб, які склали цей акт:

Мат. Кудряк 93 100000

Россицька С.Р.

(посада, власне ім'я,  
прізвище)

Мат. Кудряк 855 24742010

Турішніч 7 3/0

(посада, власне ім'я,  
прізвище)

сестра медичка  
Габриєла С. В.

(посада, власне ім'я,  
прізвище)

З актом ознайомлений:

Власник об'єкта (будівлі, споруди, приміщення)  
(уповноважена ним особа)

Стелена Степан  
(власне ім'я, прізвище)

27 липня 2022 року

